

## Design-Bodenbeläge mit PUR+ Oberflächenvergütung

### CREATION 70 CLIC SYSTEM [CREATION CLIC SYSTEM] / CREATION 55 CLIC SYSTEM [INSIGHT CLIC SYSTEM] / CREATION 30 LOCK [ARTLINE LOCK]

Der o.g. Bodenbelag ist bereits werkseitig mit einer vernetzten **PUR+**-Oberflächenvergütung ausgerüstet.

Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- keine Ersteinpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

#### BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem rotem Pad und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

#### ERSTEINPFLEGE

Eine Einpflege des Bodenbelages ist im Normalfall nicht notwendig.

#### UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig

#### ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel; Alkoholreiniger; Wischpflegemittel oder einem PU-Reiniger und maximal rotem Pad durchgeführt werden.

Bei Einsatz eines Wischpflegemittels hat sich das Spray-Clean Verfahren und ein regelmäßiges Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen pro Minute mit weißem oder rotem Pad).

## GRUNDREINIGUNG

Führt die Unterhaltsreinigung nicht zum gewünschten Erfolg ist eine maschinelle Grundreinigung mit einem alkalischen Grundreiniger sinnvoll.

## FLÄCHENDESINFEKTION

Die o. g. Bodenbeläge sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach der VAH Liste (Verbund für Angewandte Hygiene e. V.) beständig.

Die Kompatibilität der Flächendesinfektionsmittel und der Reinigungsmittel muss vom jeweiligen Hersteller bescheinigt werden.

Wund und Hautdesinfektionsmittel, die färbende Substanzen wie z. B. Jod oder ähnliches enthalten, können auf allen elastischen Bodenbelägen Flecken verursachen.

## VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schonere zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDE™“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., [www.magiglide-shop.de](http://www.magiglide-shop.de) oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH [www.vs-moebel.de](http://www.vs-moebel.de). Alle Schonere sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

#### ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

| Hersteller                                                                                                        | Unterhaltsreiniger                                                                                                                         | Wischpflege                                                                                              | Automatenreiniger                                                                                                                                       | Grundreiniger                                                                                                                                                                  | Spraycleaner                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG<br>Tel.: 08331 930-6<br>e-mail: info@buzil.de                                     | Roca Wipe R 300<br>(50ml / 10l kaltes Wasser)<br>Buz® Match Trendy T 265<br>(50ml / 10l kaltes Wasser)                                     | Corridor® Daily S 780<br>(50ml / 10l kaltes Wasser)<br>Planta® Cleen P 315<br>(50ml / 10l kaltes Wasser) | Roca Wipe R 300<br>(50-100ml / 10l kaltes Wasser)<br>Buz® Match Trendy T 265<br>(100-150ml / 10l kaltes Wasser)                                         | Corridor® Unic Ultra S 707<br>(1-3l / 10l kaltes Wasser und rote Padscheiben)                                                                                                  | Maradin HC 43<br>(1:10)<br><br>Corridor® Spray S 770                                                                        |
| CC.-Dr. Schutz GmbH<br>Tel.: 05152 9779-0<br>e-mail: <a href="mailto:labor@dr-schutz.com">labor@dr-schutz.com</a> | PU Reiniger                                                                                                                                |                                                                                                          | PU Reiniger                                                                                                                                             | Grundreiniger R                                                                                                                                                                | PU Reiniger                                                                                                                 |
| Ecolab Deutschland GmbH<br>Tel.: 0211 9893-0<br>e-mail: customer.care_info1@ecolab.com                            | Magic maxx                                                                                                                                 | Indur maxx<br><br>Diesin HG (reinigend und desinfizierend)                                               | Magic maxx                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | Indur maxx                                                                                                                  |
| Johannes Kiehl KG<br>Tel.: 08134 9305-0<br>e-mail: info@kiehl-group.com                                           | Torvan-Konzentrat<br>Econa-Konzentrat<br>Veriprop*<br>Keradet-Konzentrat-Aktiv<br>Desinet-compact-Konzentrat*<br>*für Evercare-Oberflächen | Procur-Konzentrat <sup>S</sup><br>Ambital-Eco-Konzentrat <sup>S</sup><br>Profloor-Konzentrat             | Dopomat secur <sup>S</sup><br>Dopomat brillant                                                                                                          | Copex*<br>Veroclean*<br>Li-Ex*<br><br><sup>D</sup> Händedesinfektionsmittel<br>beständig<br><sup>S</sup> DIN 18032 gelistet                                                    | Procur-Konzentrat <sup>S</sup><br>Ambital-Eco-Konzentrat <sup>S</sup><br>Torvan-Konzentrat<br>Econa-Konzentrat<br>Veriprop* |
| Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG<br>Tel.: 0621 8757-0<br>e-mail: info.de@diversey.com                          | TASKI Jontec 300 <sup>S</sup><br>TASKI Jontec Forward<br>TASKI Jontec Best                                                                 | TASKI Jontec Tensol <sup>S</sup><br>TASKI Jontec Extra<br>TASKI Jontec Combi                             | TASKI Jontec 300 <sup>S</sup><br>TASKI Jontec Forward<br>TASKI Jontec Tensol <sup>S</sup><br>TASKI Jontec Combi<br>TASKI Jontec Best<br>TASKI Omnistrip | TASKI Jontec No. 1<br>TASKI Jontec Linosafe<br>TASKI Jontec Future<br>TASKI Jontec Prostrip<br>TASKI Jontec Deepstrip<br>TASKI Omnispray                                       | TASKI Jontec Restore<br>TASKI Jontec Stripo<br>TASKI Jontec Spray                                                           |
| RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH<br>Tel.: 02225 9446-0<br>e-mail: info@rz-systeme.de                         | RZ Elastic Wischpflege                                                                                                                     | RZ Elastic Wischpflege                                                                                   | RZ Elastic Wischpflege                                                                                                                                  | RZ Elastic Siegel seidenmatt*<br>*nicht auf Evercare<br>RZ Turbo Protect Plus matt <sup>2</sup><br><sup>2</sup> nur mit schriftlicher Aufbauempfehlung Gerflor oder RZ möglich | RZ Bodensanierer                                                                                                            |
| Dr. Schnell Chemie GmbH<br>Tel.: 089 350608-0<br>e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de                        | FLOORTOP (0,25%) <sup>S</sup><br>FOROL (0,25%)<br>UNIMAGIC (0,5 – 1%)<br>MISTRAL (0,5 – 1%)<br>LEMON (0,5 %)<br>BERRY (0,5 %)              | FLOORTOP (0,25%) <sup>S</sup><br>HORNILLA (0,5 %)<br>HORNIT PLUS 21 (0,5 %)<br>FORSAN (0,25 %)           | FLOORTOP (0,5 - 1%) <sup>S</sup><br>FOROL (0,5 %)<br>FORMAT STAR (2 – 4 %)<br>FORMAT H (2 – 4 %)<br>FORMAT SPEZIAL (2 – 4 %)<br>FORSAN (2 – 4 %)        | TEMPOLINO ULTRA<br>(1:4 – 1:9)<br>TEMPOFORTE (1:3 – 1:9)<br>TEMPOLINO (1:3 – 1:5)<br>PUROMAT (10 %)                                                                            | FLOORTOP (10%) <sup>S</sup>                                                                                                 |
| Tana-Chemie GmbH<br>Tel.: 06131 96403<br>e-mail: info@tana.de                                                     | TANET SR 15<br>TANET orange<br>CLEAN extreme                                                                                               | TAWIP vioclean<br>TAWIP (original)                                                                       | TANET SR 15<br>INNOMAT                                                                                                                                  | LINAX stripper<br>LINAX extreme                                                                                                                                                | TAWIP vioclean<br>TAWIP (original)                                                                                          |

| Hersteller                                                   | Unterhaltsreiniger                                              | Wischpflege                                        | Automatenreiniger                      | Grundreiniger                                                                                 | Spraycleaner                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dreiturm GmbH<br>Tel.: 06663 970-0<br>e-mail: gv@dreiturm.de | MULTINETZER<br>GOLDREIF <sup>®</sup> Glanzreiniger<br>MULTIFRIS | GOLDREIF <sup>®</sup> Klarwischpflege <sup>S</sup> | MULTINETZER<br>DUROMAT <sup>®</sup> RP | Bei starken Verschmutzungen<br>(rote Padscheiben)<br>D1 NEU<br><a href="#">LINO-REIN+PLUS</a> | GOLDREIF <sup>®</sup> Klarwischpflege<br>DURO FLOOR |