



**SICHERHEITSDATENBLATT  
ARDEX FIX**

**1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG**

**PRODUKTNAME** ARDEX FIX  
**PRODUKT NR.** 52120, 52117  
**VERWENDUNG** Bodenspachtel  
**LIEFERANT** ARDEX GmbH  
 Friedrich-Ebert-Strasse 45  
 D 58453 Witten-Annen  
 Tel.: 0049 (0)2302/664-0  
 Fax: 0049 (0)2302/664-355  
 E-Mail: sicherheitsdatenblatt@ardex.de  
**KONTAKTPERSON** Herr Matthey, Abt. QSU  
**NOTRUFNUMMER** +49 (0) 761 / 19 240 (Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg, D)

**2 MÖGLICHE GEFAHREN**

**EINSTUFUNG (1999/45)** Xi;R36.  
**EINSTUFUNG (EC 1272/2008)** Physikalische und chemische Gefährdungen Nicht eingestuft.  
 Für Menschen Hautreiz. 2 - H315; Augenschäd. 1 - H318  
 Für Umwelt Nicht eingestuft.

**BESCHRIFTUNG GEMÄSS (EG) NR. 1272/2008**



**SIGNALWORT** Gefahr

**GEFAHRENHINWEISE**

H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

**SICHERHEITSHINWEISE**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P280 Schutzhandschuhe tragen.  
 Augenschutz tragen.  
 P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
 P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.  
 P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.  
 Inhalt/Behälter gemäß regionalen Vorschriften entsorgen.  
 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften entsorgen.  
 Inhalt/Behälter gemäß internationalen Vorschriften entsorgen.

**ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE**

P264 Nach Gebrauch kontaminierte Haut gründlich waschen.  
 P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

## ARDEX FIX

### 3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Portlandzement	> 3 %
CAS-Nr.: 65997-15-1	EG-Nr.: 266-043-4
Einstufung (EG 1272/2008) Hautreiz. 2 - H315 Augenschäd. 1 - H318 STOT einm. 3 - H335	Einstufung (67/548/EWG) Xi;R41,R37/38.

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

### 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Keine Empfehlung angegeben.

**EINATMEN**

Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

**VERSCHLUCKEN**

Mund gründlich ausspülen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

**HAUTKONTAKT**

Mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen, falls Beschwerden anhalten. Arzt befragen, falls die Reizung anhält.

**AUGENKONTAKT**

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spülen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Arzt befragen, falls die Reizung anhält. Augen nicht reiben.

### 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**GEEIGNETE LÖSCHMITTEL**

Zum Löschen Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Wasserdampf verwenden.

**HINWEISE ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

Keine besondere Feuerbekämpfungsmaßnahmen angegeben.

**BESONDERE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHREN**

Keine Information vorhanden.

**BESONDERE GEFÄHRDUNGEN**

Keine Information vorhanden.

**BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG**

Wahl von Atemschutzgerät bei Feuer: Die generellen Maßnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

### 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN**

In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten. Einatmen von Staub vermeiden. Kontakt mit Augen sowie länger dauernden Hautkontakt vermeiden.

**UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN**

Verschüttetes Material auf sammeln und wie in Abschnitt 13 beschrieben entsorgen. Nicht in Abläufen, in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

**VERFAHREN ZUR REINIGUNG**

Staubbildung und Ausbreiten des Staubes vermeiden. Abfall mit einem Staubsauger aufsaugen. Falls dies nicht möglich ist, den Abfall mit einer Schaufel, Besen o.ä. auf sammeln.

### 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

**VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG**

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Verwendung des Produktes essen, trinken und rauchen vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG**

In Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

### 8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

**ARDEX FIX**

Bezeichnung	STANDAR RD	Arbeitsplatzgrenzwert		Arbeitsplatzgrenzwert	Anm.
Portlandzement	AGW		5 mg/m <sup>3</sup>		

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

**SCHUTZAUSRÜSTUNG**



**TECHNISCHE MAßNAHMEN**

Nicht relevant

**ATEMSCHUTZ**

Bei Staubentwicklung Staubmaske anlegen.

**HANDSCHUTZ**

Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Nitrilhandschuhe werden empfohlen.

**AUGENSCHUTZ**

Staubdichte Schutzbrille tragen, wo die Gefahr der Berührung mit den Augen besteht.

**HYGIENEMAßNAHMEN**

Geeignete Hautcreme verwenden, um Austrocknen der Haut zu vermeiden.

**9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

AUSSEHEN	Pulver, Staub
FARBE	Verschiedene Farben.
GERUCH	Charakteristisch.
LÖSLICHKEIT	Härtet bei Kontakt mit Wasser. Wässige Lösungen sind alkalisch.
SCHÜTTDICHTE	900 - 1300 kg/m <sup>3</sup>
pH-WERT, KONZ. LÖSUNG	11 - 12.5

**10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

**STABILITÄT**

Keine besonderen Stabilitätsbedenken.

**ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN**

Das Produkt härtet zu einer harten Masse bei Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit.

**GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE**

Keine gefährlichen Zerfallsprodukte.

**11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

**EINATMEN**

Kann die Atemwege reizen.

**HAUTKONTAKT**

Reizt die Haut.

**AUGENKONTAKT**

Gefahr ernster Augenschäden.

**12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE**

WGK 1

**13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

**ALLGEMEINE ANGABEN**

Die Verpackung soll für Wiedergewinnung eingesammelt werden.

**ENTSORGUNGSMETHODEN**

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Pulver soll in dichten Säcken gesammelt und auf zugelassenen Deponien entsorgt werden.

